

Potenzial

erhaltene Kulturlandschaft mit den hist. Weilern Unterboschbach und Hebborner Hof und zahlreichen alten Wegeverbindungen;

Mangel

die hist. Wegeverbindung zwischen Unterboschbach und dem ehem. Weiler Mutz ist nur noch ansatzweise vorhanden;

Maßnahme

eine Wiederherstellung der historischen Wegebeziehung ist anzustreben;

Maßnahmenummer

M-2-27



Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844



Quelle: TK25 1935

Potenzial

ablesbare hist. Siedlungsbereiche Ober- und Unterhebborn; prägnante Silhouette am nördlichen Ortseingang von Hebborn;

Mangel

der hist. Weiler Oberhebborn ist im öffentlichen Bereich nicht ablesbar;

Maßnahme

freihalten der Sichtachsen; die Gestaltung des Kreuzungsbereiches und der Romaneyer Str. sollte den hist. Sachverhalt verdeutlichen;

Maßnahmenummer

M-2-28



Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844



Quelle: TK25 1935



Zustand um 1920; Quelle: Hebborn, Bearb. Mattes, Heider-Verlag, 1987, S. 144



Zustand Ortseingang Oberhebborn heute

Potenzial

ablesbare hist. Siedlungsbereiche Ober- und Unterhebborn; prägnante Silhouette am nördlichen Ortseingang von Hebborn;

Mangel

der westliche Ortseingang des vorh. hist. Weilers Unterhebborn ist kaum ablesbar; Die einheitliche Gestaltung der Baukörper im Siedlungsbereich ist bedroht.

Maßnahme


die Gestaltung des Kreuzungsbereiches Unterhebborn / Odenthaler Str. sollte den ehem. Ortseingang prägnanter darstellen; die hist. Gestaltungsmerkmale der Siedlung sollten gesichert werden;

Maßnahmenummer

M-2-29



Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844



Quelle: TK25 1935



Zustand Ortseingang Unterhebborn heute

Potenzial

zahlreiche hist. Wegebeziehungen;

Mangel

die Wegebeziehung zwischen Unterhebborn und der Schlade ist nur noch in Ansätzen erkennbar;

Maßnahme


eine Wiederherstellung der historischen Wegebeziehung ist anzustreben;

Maßnahmennummer


M-2-30



Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844



Quelle: TK25 1935



Zustand heute; umgestürzte Bäume



Ausgang ins Feld

Potenzial

zahlreiche hist. Wegebeziehungen;

Mangel

die hist. Wegeverbindung zwischen Johannesstr. und Unterhebborn ist in ungepflegtem Zustand und stellenweise fast zugewachsen;

Maßnahme

Erhaltung und Pflege des Fußweges mit begleitendem Bachlauf;

Maßnahmenummer

M-2-31



Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844



Quelle: TK25 1935



Zustand heute; Brennnesseln begrenzen den schmalen Pfad;