bedeutende Kulturlandschaft der Strunde mit Bachlauf, ehem. Mühlenstandorten, ehem. Papierfabrik Dombach, Waldfriedhof

Mangel

große Teile des Gewerbegebietes Neue Dombach sind in einem schlechten baulichen Zustand;

Maßnahme

für das ehem. Fabrikgelände ist ein Gesamtkonzept zu erstellen unter Einbeziehung der erhaltenswerten Bausubstanz;


Maßnahmennummer





Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844







Zustand heute

mittelalterliche Siedlung Halfen Dombach mit hist. Wegebeziehungen in erhaltenswerter Alleinlage am Waldrand;

Mangel

die ehemals mit Nutzbäumen bepflanzte Zuwegung zum Rittergut Dombach ist weitgehend verwildert und kaum noch nachvollziehbar;

Maßnahme

Wiederherstellung und Pflege der hist. Anpflanzung und Zuwegung;

Maßnahmennummer





Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844



Quelle: Foto Jux



Zustand heute

bedeutende Kulturlandschaft im südlichen Stadtteilgebiet mit Schloss Lerbach, Bergbaugebieten, Soldatenfriedhöfe Lerbachquelle, Waldgebiet Hardt mit vielfältigen, historischen Wegeverbindungen;

Mangel

die Gestaltung der erhaltenswerten Ortslage Kaltenbroich mit vorherrschender Fachwerkarchitektur ist gefährdet; dies gilt auch für den zentralen Bereich Dorfbrunnen, ehem. Bleichwiese, Lerbachbrücke;

Maßnahme

die hist. Ortslage sollte als gestalterische Einheit erfahrbar bleiben; der zentrale Grünbereich ist zu erhalten und zu pflegen;

Maßnahmennummer

M - 3 - 03



Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844





Quelle: Slg. M. Dasbach



Zustand heute

Denkmalpflegeplan Bergisch Gladbach





Zustand heute





Quelle: Repros, Slg. M. Dasbach

Quelle: Alfred Dasbach, Köln

bedeutende Kulturlandschaft im südlichen Stadtteilgebiet mit Schloss Lerbach, Bergbaugebieten, Soldatenfriedhöfe Lerbachquelle, Waldgebiet Hardt mit vielfältigen, historischen Wegeverbindungen;

Mangel

die hist. Wegeverbindung zwischen Kaltenbroich und Hülsenfeld und der ehem. Grube Blücher ist nur noch ansatzweise vorhanden;

Maßnahme

eine Wiederherstellung der historischen Wegebeziehung ist anzustreben;

Maßnahmennummer

M-3-04





Quelle: TK 1909

Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844



Zustand heute

Denkmalpflegeplan Bergisch Gladbach





Zustand heute

ablesbare hist. Siedlungsbereiche Sand und Greuel; Siedlungsmittelpunkt der Jahrhundertwende und prägnante Silhouette der Kirche St. Severin;

Mangel

die vorhandene hist. Freifläche ist zergliedert mit vielfältigen Materialien und Nutzungen; gestalterische Mängel durch Containerstandort und Stromverteilerkästen

Maßnahme

Vereinheitlichung und Verbesserung der Gestaltung; Überprüfung des Containerstandortes; Gestaltungskonzept für Stromkästen;

Maßnahmennummer



Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844



1896; Das Foto entstand für eine Postkarte der Gaststätte F.C. Burgmer, Quelle: Slg. M. Dasbach



Zustand 1933, Quelle: Stadtarchiv BGL



Quelle: Slg. M. Dasbach





Zustand heute

prägnanter südlicher Ortseingang mit Baudenkmal der alten Schule und Sichtbeziehung auf Schloss Lerbach;

Mangel

das Umfeld des Baudenkmales am Ortseingang zeigt keine adäquate Gestaltung;

Maßnahme

gestalterische Aufwertung des Ortseinganges; Freihaltung und gestalterische Einbeziehung der Sichtachse; geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen und damit Erhöhung der Aufenthaltsqualität;

Maßnahmennummer



Quelle: Slg. M.Dasbach





Zustand heute

bedeutende Kulturlandschaft der Strunde mit Bachlauf, ehem. Mühlenstandorten, ehem. Papierfabrik Dombach, Waldfriedhof

Mangel

ehem. Mühlenstandort (Locher Mühle) und seine Geschichte sowie der urspr. Verlauf der Strunde sind nicht mehr nachvollziehbar;

Maßnahme

Aufstellung eines Hinweisschildes um den historischen Sachverhalt zu verdeutlichen; gestalterische Aufwertung der offenliegenden Strunde;

Maßnahmennummer





Quelle: Preuß. Uraufnahme 1844







Zustand heute; Bachlauf endet abrupt;