

Potenzial

Erhaltener hist. Zentrumsbereich mit dominierender, silhouettenbildender Kirche und prägender Umgebungsbebauung;

Mangel

Keine adäquate Gestaltung um die Kirche St. Clemens; Bereich zerfällt in unterschiedliche Teilflächen; die Aufenthaltsqualität entspricht nicht der Qualität des baulichen Ensembles; die gestalterische Einbindung der Born-gasse ist unzureichend;

Maßnahme


Kreuzung Kempener Straße / Nußbaumer Straße; Vereinheitlichung der Freiflächengestaltung mit Einbindung der Born-gasse und Begrünungskonzept, um der historischen zentralen Funktion gerecht zu werden; Erhöhung der Aufenthaltsqualität;

Maßnahmennummer

M-1-11



Quelle: TK25, 1935



Quelle: DGK 490834GF, 1962



Quelle: Rosenbach, Das alte Paffrath, S. 30



Quelle: Rosenbach, Das alte Paffrath, S. 31



Quelle: Rosenbach, Das alte Paffrath, S. 71



Quelle: Rosenbach, Das alte Paffrath, S. 71



Situation heute



Potenzial

Kulturlandschaftliches Element Friedhof in stadträumlicher Verbindung mit dem historischen Zentrum;

Mangel


Durch den Ausbau Neue Nußbaumer Straße tritt die ursprüngliche Achse Friedhof – Kirche wesentlich in den Hintergrund. Die verkehrliche Situation erschwert die Fußgängerverbindung.

Maßnahme

Nußbaumer Straße – Friedhofseingang; Funktionale und gestalterische Verbesserung der Beziehung Friedhof – Kirche; geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen; gestalterische Betonung durch Anpflanzungen;

Maßnahmenummer


M-1-12



Quelle: TK25, 1935



Quelle: DGK 490834GF, 1962



Quelle: Google Maps



Situation heute



Situation heute

Potenzial

Erhaltener hist. Siedlungsbereich mit Schulbauten und prägender Umgebungsbebauung;

Mangel


Die seit Mitte des 20. Jahrhunderts existierende Platzfläche bietet durch weitgehende Versiegelung und autogerechte Gestaltung keine Aufenthaltsqualität; die historischen Gebäude kommen nicht adäquat zur Geltung;

Maßnahme

Flachsberg; Einheitliche, altstadtgerechte Gestaltung des gesamten Platzes mit adäquater Würdigung der Schulgebäude; Erhöhung der Aufenthaltsqualität;

Maßnahmenummer

M-1-13



Quelle: DGK 490834GF, 1962



Quelle: Google Maps



Situation heute





Situation heute

Potenzial

Ehem. Gruben als Relikte der ehem. Bergbauindustrie (Kulturlandschaft)

Mangel

Die Grubengelände sind heute nur noch für Fachleute nachvollziehbar. Bauliche Relikte sind nicht mehr vorhanden, so dass die Erlebbarkeit dieses wichtigen Kulturelementes vor Ort erheblich gefährdet ist. Hier fehlen Hinweise auf die historische Situation.

Maßnahme


Ehemalige Grube Carl; Es wird die Aufstellung eines Hinweisschildes empfohlen, um den historischen Sachverhalt zu verdeutlichen;

Maßnahmennummer

M-1-14



Quelle: TK25, 1909



Quelle: DGK 490834GF, 1962