



**Legende:**

belastete Bausubstanz - Asbestzement (AZ)

- AZB Asbestzement - Blende
- AZD Asbestzement - Dacheindeckung
- / ■ Asbestzement - Anhäufung
- F / B Farbreste (F), Brandstellen (B), KW-Belastung (KW)

sonstige Probenahme

- Probenahmestelle mit Asbest-Analytik  
Alle untersuchten Proben weisen kein Asbest auf
- Voruntersuchung Ingenieurbüro LAQUA 2003  
- K Kernbohrung  
- St Stempobe  
mit Angabe relevanter Analyseergebnisse und des Teufenbereichs in cm  
(alle Angaben in mg/kg)

KW - Kohlenwasserstoffe  
PAK - polzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Bestimmung nach EPA)  
LCKW - leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe  
S - Schwefel  
— Grenze des Untersuchungsgebietes

		<b>Thematische Karte</b>	
		- belastete Bausubstanz -	
Datum	Name	Projekt-Nr.:	7131
gez. 08.05.2007	Ja	Maßstab:	1:1.000
erg. 18.05.2007	Ja		

Maßnahme:  
Alllastenorientierte Untersuchung auf dem "Wachendorff"-Gelände in Bergisch Gladbach

Auftraggeber:  
C. F. Wachendorff GmbH & Co. KG  
Rheiner Straße 74  
48477 Hörstel

Plangrundlage:  
Eigene Recherche

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten  
Inhalt und Darstellung unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, auch nicht auszugsweise.

Anlage: 4d