


1 - Historische Entwicklung

- Bebauung vor 1827
- Bebauung bis 1910
- Bebauung bis 1935
- Bebauung bis 1950
- Bebauung bis 1980



Denkmalpflegeplan
Bergisch Gladbach

Stadtteil Schildgen (11)

Architekturbüro Vogt-Werling
Bergisch Gladbach

Stand: Mai 2018

2 - Historische Objekte

- Denkmalverdächtig
- Erhaltenswert
- Erhaltenswerte Siedlung
- Historischer Kern
- Siedlung hist. Kern

Denkmalpflegeplan
Bergisch Gladbach


Stadtteil Schildgen (11)

Architekturbüro Vogt-Werling
Bergisch Gladbach

Stand: Mai 2018



Legende

-  Sichtbeziehung
-  Silhouettenbildendes Gebäude
-  hist. Grünbereich / Naturraum
-  hist. Waldfläche
-  ehem. Grube
-  ehem. Kalkofen
-  hist. Wegebeziehung
-  wichtiger hist. Straßenraum
-  hist. Straßenraum mit div. Maßnahmen
-  Maßnahmenbereich
-  Störung
-  Maßnahmennummer

Denkmalpflegeplan Bergisch Gladbach

Stadtteil Schildgen (11)

Architekturbüro Vogt-Werling
Bergisch Gladbach

Stand: Mai 2018

