




Abbildung 6-1: Gefährdete Objekte am Katterbach bei HQ_{100} (Ist-Zustand), ohne Maßstab