

Nußbaum / 13

Nußbaumer Bungert 35

1900 vor Z 1 EW Doppelhaus Wohnhaus Putz

2017-08-22-Nr-1284



Veränderungen	
	Eingriffe in die Gebäudestruktur
	Zerstörung von Gestaltungselementen
F,D	Erneuerung Fenster (F), Dach (D)
	Fassadenverkleidung
sonstiges:	

Begründung	
	ortsbildprägend
	bedeutend für die Ortsgeschichte
x	schützenswerte Kubatur
x	schützenswerte Architektur- bzw. Fassadendetails
	schützenswerter Bautyp
sonstiges:	

Nußbaum / 13

Nußbaumer Kamp 10a

1900 vor Z 1 DV Wohnhaus freistehend Wohnhaus Fachwerk

2017-08-22-Nr-1280



Veränderungen	
	Eingriffe in die Gebäudestruktur
	Zerstörung von Gestaltungselementen
F,D	Erneuerung Fenster (F), Dach (D)
	Fassadenverkleidung
sonstiges:	

Begründung	
	ortsbildprägend
	bedeutend für die Ortsgeschichte
x	schützenswerte Kubatur
x	schützenswerte Architektur- bzw. Fassadendetails
	schützenswerter Bautyp
sonstiges:	

Nußbaum / 13

Nußbaumer Str. 50

1910 ca. Z 1 EW Wohnhaus freistehend Wohnhaus Ziegel

2017-08-22-Nr-1287



Veränderungen	
	Eingriffe in die Gebäudestruktur
	Zerstörung von Gestaltungselementen
F,D	Erneuerung Fenster (F), Dach (D)
	Fassadenverkleidung
sonstiges:	

Begründung	
x	ortsbildprägend
	bedeutend für die Ortsgeschichte
x	schützenswerte Kubatur
x	schützenswerte Architektur- bzw. Fassadendetails
	schützenswerter Bautyp
sonstiges:	

Nußbaum / 13

Nußbaumer Str. 62-64

1910 ca. Z 1 EW Doppelhaus Wohnhaus Ziegel

2017-08-22-Nr-1285



Veränderungen	
x	Eingriffe in die Gebäudestruktur
	Zerstörung von Gestaltungselementen
F,D	Erneuerung Fenster (F), Dach (D)
	Fassadenverkleidung
sonstiges: Links neue Gaube und Anbau	

Begründung	
	ortsbildprägend
	bedeutend für die Ortsgeschichte
x	schützenswerte Kubatur
x	schützenswerte Architektur- bzw. Fassadendetails
	schützenswerter Bautyp
sonstiges:	

Nußbaum / 13

Nußbaumer Str. 63

1910 ca. Z 1 EW Wohnhaus freistehend Wohnhaus Putz

2017-08-22-Nr-1286



Veränderungen	
	Eingriffe in die Gebäudestruktur
	Zerstörung von Gestaltungselementen
F,D	Erneuerung Fenster (F), Dach (D)
	Fassadenverkleidung
sonstiges: Tlw. alte Fenster	

Begründung	
	ortsbildprägend
	bedeutend für die Ortsgeschichte
x	schützenswerte Kubatur
x	schützenswerte Architektur- bzw. Fassadendetails
	schützenswerter Bautyp
sonstiges:	

Nußbaum / 13

Nußbaumer Str. 72

1900 vor Z 1 HK Doppelhaus Wohnhaus Putz / Verkleidung

2017-08-22-Nr-1282



Veränderungen	
x	Eingriffe in die Gebäudestruktur
	Zerstörung von Gestaltungselementen
F,D	Erneuerung Fenster (F), Dach (D)
x	Fassadenverkleidung
sonstiges:	

Begründung	
	ortsbildprägend
	bedeutend für die Ortsgeschichte
x	schützenswerte Kubatur
x	schützenswerte Architektur- bzw. Fassadendetails
	schützenswerter Bautyp
sonstiges:	

Nußbaum / 13

Nußbaumer Str. 75

1910 ca. Z 1 HK Wohnhaus freistehend Wohnhaus Putz

2017-08-22-Nr-1283



Veränderungen	
	Eingriffe in die Gebäudestruktur
	Zerstörung von Gestaltungselementen
F,D	Erneuerung Fenster (F), Dach (D)
x	Fassadenverkleidung
sonstiges:	

Begründung	
	ortsbildprägend
	bedeutend für die Ortsgeschichte
x	schützenswerte Kubatur
x	schützenswerte Architektur- bzw. Fassadendetails
	schützenswerter Bautyp
sonstiges:	

Nußbaum / 13

Nußbaumer Str. 89

1930 ca. Z 1 EW Wohnhaus freistehend Wohnhaus Holz

2017-08-22-Nr-1276



Veränderungen	
	Eingriffe in die Gebäudestruktur
	Zerstörung von Gestaltungselementen
F,D	Erneuerung Fenster (F), Dach (D)
	Fassadenverkleidung
sonstiges:	

Begründung	
	ortsbildprägend
	bedeutend für die Ortsgeschichte
x	schützenswerte Kubatur
x	schützenswerte Architektur- bzw. Fassadendetails
	schützenswerter Bautyp
sonstiges:	

Nußbaum / 13

Nußbaumer Str. 90-94

1900 vor Z 1 HK Reihenhaushaus Wohnhaus verschiedene

2017-08-22-Nr-1277



Veränderungen	
	Eingriffe in die Gebäudestruktur
	Zerstörung von Gestaltungselementen
F,D	Erneuerung Fenster (F), Dach (D)
tlw	Fassadenverkleidung
sonstiges:	

Begründung	
	ortsbildprägend
	bedeutend für die Ortsgeschichte
x	schützenswerte Kubatur
x	schützenswerte Architektur- bzw. Fassadendetails
	schützenswerter Bautyp
sonstiges:	